

(Продолжение. Начало на 10—43-й стр.).

41

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3183 to 3222.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3223 to 3262.

42

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3263 to 3302.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3303 to 3342.

43

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3343 to 3382.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3383 to 3422.

44

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3423 to 3462.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ МСК-66, I зона. Table with 3 columns: № точек, X, Y. Rows 3463 to 3502.

(Продолжение на 45-й стр.).